

EJEMPLOS DE MARCADO CE

EXCEPCIONES: COPISA exige el marcado CE para maquinaria matriculada

GRUA HIDRAULICA ARTICULADA
(Grúa Autocargante)



INFORME DE INSPECCION

1.IDENTIFICACIÓN DEL VH.
(Matrícula /núm. bastidor)

Nº Informe : AC/MAQ/17-0044/013

A petición de G.T.Y.E. NORTE, S.L. y en presencia de Cristina Montenegro, se efectúa una revisión del aparato elevador de las siguientes características:

Datos del Propietario:		Datos del Equipo:	
Propietario	: XXXXXXXX XXXXXXXXXX S.L.	Marca / Modelo	: HIAB / 700E-9
Razón Social	: XXXXXXXXXX	Nº Fabricación	: 7000170
Localidad	: XXXXXXXXXX	Año Fabricación	: 2004
Código Postal	: 1234	Fecha Inspección	: 10 de Abril de 2017
Mantenedor	: EL MISMO	Fecha Validez	: 10/04/2018 (Ver Diligencia)
Características Básicas del Aparato Elevador e Identificación del Vehículo:			
Capacidad Máx. (Kg./KNm.)	: 17.500 / 590	Alcance Máximo (m):	18,3
Instalada en Veh. Marca	: M.A.N.	Matrícula:	1234-AAA
		Angulo de Giro:	CONTINUO
		Nº Bastidor	: ABCDEF-GHIJKLM

Resultado de la Inspección :

FAVORABLE

4.PERIDO VALIDEZ

Elementos Inspeccionados :

1 ESTRUCTURA Y EXTENSION	2.3 Interruptor de Emergencia	A	3.3 Frenado Carga en Descenso / Subida	A
1.1 Estado General	2.4 Limitador de Carga	A	3.4 Maniobras Extensión / Recogida	A
1.2 Elementos de Elevación	2.5 Protección Mandos Maniobra	A	3.5 Maniobras Elevación y Descenso	A
1.3 Elementos de Extensión	2.6 Indicador Lumínico	A	3.6 Maniobra Elementos Estabilización	A
1.4 Extensión y Plegamiento Pluma	2.7 Indicador Nivelación en zona Mandos	A	3.7 Dispositivos de Seguridad	A
1.5 Gancho, Cable y Cabestrante	2.8 Dispositivo Seguridad en Ganchos	A	3.8 Pérdidas de Hidráulico	A
1.6 Elementos de Estabilización	2.9 Sujeción Cable al Cabestrante	A		
1.7 Estado Elementos y Mangueras Hidráulica	2.10 Indicadores y Señales de Advertencia	A	4 DOCUMENTACION	
1.8 Estado Base de Estabilizadores	2.11 Mandos Maniobra Señalizados	A	4.1 Declaración CE de Conformidad	S
1.9 Sistema Inmovilización para Transporte	2.12 Sistema Descenso por Bloqueo	A	4.2 Auditoría Conforme RD 1215/1997	I
1.10 Estado y Acceso a Asiento de Operador	2.13 Stop en Botonera Maniobra Portátil	A	4.3 Libro Mantenimiento	S
1.11 Aspecto Amarres Grúa a Chasis Vehículo	2.14 Indicadores de seguridad de Carga	A	4.4 Libro Instrucciones del Fabricante	S
1.12 Aspecto Corona Giro	2.15 Carteles o Pictogramas Advertencia	A	4.5 Tabla Cargas / Diagramas Alcances	S
			4.6 Formación del Operador	S
2 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	3 COMPROBACIONES		4.7 ITV al día Vehículo Portador	S
2.1 Final de Carrera	3.1 Sistema de Giro	A		
2.2 Válvulas Seguridad Mantenimiento Carga	3.2 Estabilidad de la Estructura	A		

A - Aceptable / - Corregir / I - Improcedente / S - Si Faltan / VN - Por Nota

2.RESULTADO INSPECCION

OBSERVACIONES : NOTA: Al no estar reglamentada la obligatoriedad de este tipo de actuación y la posterior presentación/tratamiento de este informe ante el Órgano Competente de la Comunidad Autónoma, el contenido del presente informe no está cubierto por la acreditación de ENAC ni por sus acuerdos internacionales de reconocimiento.

3.MENCIÓN

AL

Inspector:

Manuel Iglesias Durán
12 de abril de 2017
TUV SÜD ATISAE, S.A.U.

DILIGENCIA:

Esta inspección no es de obligado cumplimiento, pero se realiza a petición del propietario/usuario arriba indicado. Tiene por objeto la comprobación del buen funcionamiento de las seguridades del equipo de elevación. Este informe no tiene en cuenta la atmósfera o condiciones de trabajo, la cual la debe garantizar el propietario o, si correspondiera, el responsable del equipo. Al mismo tiempo se debe garantizar el correcto uso del equipo y un mantenimiento periódico del mismo, comprobando periódicamente que los elementos de seguridad funcionan y la permanencia de los carteles de advertencia así como las instrucciones de uso o emergencia. Para la inspección de este equipo de elevación se han usado como referencia el propio manual de mantenimiento del equipo del fabricante, y a modo de orientación técnica las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo según el anexo I del R.D. 1215/1997 (con la corrección del R.D. 2177/2004), la guía técnica del Ministerio publicada en 2011 y la Norma UNE EN 12999:2002. En ausencia de ITC propia, se usa como referencia la ITC MIE AEM 4 referente a Grúas Móviles Autopropulsadas en lo referente al periodo de validez de las inspecciones, es decir, Grúas hasta 6 años fecha fabricación cada 3 años, de 6 a 10 años cada 2 años y con 10 años o más cada Año. NOTA: Este informe deja de tener validez al vencimiento de la fecha indicada arriba o en el momento que alguna reglamentación le sea de aplicación a este tipo de grúas.

5.FIRMA INSPECTOR

Maquinaria sin matricular

Hamm AG, Franz-Heldmann-Str. 80, D-95643 Tirschenreuth

1. IDENTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA

CE

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Por la presente, declaramos que

GRW 15

Tipo:

Nº de serie

42402

corresponde a las disposiciones siguientes:

Normas de fabricación europeas BS/392/CEE en la versión 93/44/EWG anexo 1

Normas técnicas armonizadas, en especial:

- EN 500-1: Normas de seguridad para equipos motorizados de construcción vial Parte 1: Condiciones Generales
- EN 500-4: Normas de seguridad para equipos motorizados de construcción vial Parte 4: Condiciones específicas para equipos compactadores

Normas técnicas nacionales en vigor y especificaciones especiales:

- normas de seguridad para apisonadoras y compactadores de suelos
- normas de seguridad para equipos motorizados potentes (VBG 5)

2. FECHA EMISIÓN

Tirschenreuth

26.10.1998

(Fecha)



(Firma)

HAMM

Grúa autopropulsada

FAUN GmbH



FAUN GmbH Postfach 100108 D-91205 Lauf a. d. Pegnitz

Postfach 10 01 08
D-91205 Lauf a. d. Pegnitz
Telefon ++49 (0)9123 185-0
Telefax ++49 (0)9123 185208
Telefax Vertrieb ++49 (0)9123 3085
Telefax Einkauf ++49 (0)9123 185280
Telefax Geschäftsleitung ++49 (0)9123 185115
Telegramm FAUN Laufpn.
Ust-ID-Nr. DE133514539
e-Mail: waldmu@faun.de
Internet: www.faun.de

1. IDENTIFICACIÓN DEL VH

Ihr Zeichen	Ihre Nachricht vom	Unsere Nachricht	Unser Zeichen	Durchwahl	Datum
			E01	185-285	22.06.2006

EG-Konformitätserklärung Certificado de conformidad con la CE

Hiermit erklären wir: **Der FAUN-All-Terrain-Kran**
Por la presente declaramos que: **La grúa FAUN-All-Terrain**

Typ / Modelo: **ATF 80-4**

Fertigstellung-Nr. / N° de chasis: **XXXXXXXXXX**

Bau-Nr. / N° de serie: **XXXXXXXXXX**

Baujahr / Año: **2006**

entspricht den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen nach Anhang 1 der:
es conforme a los requisitos de seguridad y de sanidad según el Anexo I de la:

EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EWG
Directiva comunitaria relativa a máquinas 98/37/CEE
sowie / así como
EG-EMV-Richtlinie 72/245/EWG mit Ergänzung 95/54/EG
Directiva comunitaria relativa a la compatibilidad electromagnética 72/245/CEE con suplemento 95/54/CEE
und den / y las
EMV-Prüfungen nach EN 50081-2 und EN 50082-2
Inspecciones de compatibilidad electromagnética según EN 50081-2 y EN 50082-2

Konstruktion und Herstellung erfolgten nach den gültigen Regeln der Technik sowie nach den auf Seite 2
aufgeführten Normen und Richtlinien.
La construcción y fabricación se han realizado conforme a las reglas técnicas en vigor, así como a las
normas y directivas especificadas en la página 2.



GmbH
Postfach 10 01 08
D 91205 Lauf a. d. Pegnitz

Seite 1 von 2
Página 2 de 3

Nachschicht:
FAUN GmbH
Postfach 2
D-91207 Lauf a. d. Pegnitz

Geschäftsführung:
Younis al-Ostana (Vors.)
Günther Jansen
Tarek al-Baydoun
Tarek al-Baydoun
Michael Nikula

Sitz der Gesellschaft:
91205 Lauf a. d. Pegnitz
Registrierung:
Amtsgericht Nürnberg HRB 9984

Bankverbindungen:
HypoVereinsbank Nürnberg (BLZ 750 200 700) 804 788
Commerzbank Lauf (BLZ 750 100 611) 760 925 990
Gredler Bank Nürnberg (BLZ 750 550 401) 104 710 300

Seite 1 von 2